

Zákazník

CNC INTERSERVICE

Identif. číslo vozidla

Číslo zakázky

CS213229

Technik

JANČA

Datum

23.10.13

RZ  
2Z4 4631

Uv. do prov.

Model

Jeep : Wrangler (včetně Unlimited) : 2009-13 (JK) : 4X4  
(Modified Specification)

Stav tachometru: km

59258

Stížnosti nebo důvod ke kontrole geometrie

			LP	PP	LZ	PZ
Tlak pneu (za studena)			2,4BAR	2,4BAR	2,4BAR	2,4BAR
Hloubka vzorku pneu						
			Před seřiz.	Cílová data		Aktuální
Zadní nápra- va	Odklon	vlevo	-0°16'			-0°16'
		vpravo	-0°42'			-0°44'
		příčn.	0°26'	0°00'	0°28'	
	Sbíhavost	vlevo	0°05'			0°08'
		vpravo	0°08'			0°07'
		celková	0°13'	0°15'		
	Geometrická jízdní osa			-0°01'	0°00' +/-0°15'	0°01'
Přední nápra- va	Odklon	vlevo	-0°59' *	-0°15'	+/-0°22'	-1°01' *
		vpravo	-1°06' *			-1°08' *
		příčn.	0°07'	0°00'	+/-0°30'	0°07'
	Záklon	vlevo	3°34'	4°12'	+/-1°00'	3°34'
		vpravo	3°30'	4°24'	+/-1°00'	3°30'
		příčn.	0°04'	-0°12'	+/-0°30'	0°04'
	Příklon	vlevo	13°05'			13°06'
		vpravo	13°08'			13°11'
		příčn.	-0°03'	0°00'	-0°04'	
	Diferenční úhel	vlevo	-1°33'			-1°33'
		vpravo	-1°43'			-1°43'
	Sbíhavost	vlevo	-0°31' *	0°06'	+/-0°02'	0°05'
		vpravo	-0°31' *			0°08'
		celková	-1°03' *	0°12'	+/-0°04'	0°13'
Přesah kola			0°00'			
Maximální rejdivý úhel	levý rejdivý	vlevo				
		vpravo				
	pravý rejdivý	vlevo				
		vpravo				

\* Hodnota je mimo tolerance. Důsledkem může být opotřebení pneu, jízdní vlastnosti a snížená bezpečnost.